

代替地フェンスの改修工事が終了しました

改修箇所は、主に次の3点です。改修部分については、下の写真もご参照ください。

- 1 フェンス固定ネジをカットし、表面を滑らかにしました。
- 2 カットしたネジ部分を含む支柱全体を安全クッション材(ゴム製)で覆い、外部からネジ山部分にあたらないようにしました。
- 3 フェンス基礎ブロックの校庭内に面している部分に対して安全クッション材で覆いました。

上記の3点を代替地全体に施工しました。

今後、この改修部分を含め、フェンス全体の定期安全点検を徹底し、児童が安心安全に代替地を使用できるようにしていきます。

ご不明点やご意見等ございましたら、学校までご連絡ください。

